1901 Kopie

Gutachten

über die Kirchenorgel zu Dodenhausen bei Lüsbank

Die Orgel befindet sich in einem sehr schlechten Zustande.

1, Die Verfassung über die Orgel ist so schwach, daß jeder Witterungswechsel direkt auf die Orgel wirkt, außerdem ist es möglich, daß durch Risse im Dache Regen sich über die Orgel auf den Fußboden niederschlägt und durch die dünnen Holzbretter in die Orgel dringt. Diesen Übelstand abzuhelfen scheint es mir, einen massiven Anbau an der Südseite des Gebäudes anzubringen und den jetzigen Raum mit Brett, oder Fachstein auszufüllen, dadurch wäre die Möglichkeit ausgeschlossen, daß Regen oder Schneewasser direkt in die Orgel eindringen könnte.
Die jetzt angebrachte Heizung, welche eine Wasserwärmeheizung ist, müßte ebenfalls abgeschafft und durch eine starke Ofenheizung ersetzt werden.

2, Durch eingedrungenen Regen in die Orgel ist die Mechanik sehr gelitten, sämmtliche Bälge bedürfen einer Neuledderung, unsere Pfeifen sind in den Lagen geschlagen und Windladen in einem Zustande, daß ein Spielen ganz unmöglich geworden und Reparatur nöthig.
Auch sind durch die Nässe unserer Lagellen in der Windlade Verschiedungen, welche nur bei sorgfältiger Untersuchung bemerkt werden können, die meisten Ventile müssen neu belederd werden, die Ventilfedern, welche auch schon rostig sind, müssen durch Messingdraht stärker hergestellt werden. Die Pulpeten der Windlade verschlossen ist es nöthig, daß ein großer Theil der Windlade neu hergestellt werden muß, die meisten Pfeifen sind in Folge der großen Feuchtigkeit durchaus unbrauchbar und müssen dieselben abgenommen.