3. 12. 31

Herrn

Rektor Krummel

Bad Wildungen.

Bei Behebung der Schäden an der Orgel bin ich gestern auf Schwierigkeiten gestoßen, weil infolge der Trockenwärme das Gebläse derart defekt wurde, daß dasselbe zur Reparatur in die Werkstatt überführt werden müßte.

Allenfalls könnte der Versuch gemacht werden, die Reparatur dort zu machen, erforderlich wäre, daß dann die Aula mir an ca zwei Tagen zur Verfügung steht. Gegeb. Falls bitte um freundl. Mitteilung, wann dies sein kann.

Eine ideale Windbeschaffung für obwaltende Verhältnisse wäre die Aufstellung eines elektr. Orgelgebläses auf dem Boden über der Orgel. dasselbe könnte so eingerichtet werden, daß durch zwischenschaltung eines kleinen Reguliergebläses der große Balg auf der Empore fortfallen könnte. Die Kosten hierfür würden ca 575 ~~8~~ 600 RM ohne elektr. Install. betragen. Wenn der Säckel es vertragen kann, könnte nur dazu raten, damit die Windkalamität der Orgel endlich einmal behoben wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung