

(9/10)

18.2.25

Sr. Hochw.

Herrn Pfarrer Heynen

Arfeld.

Die Kosten für Lieferung u. Einbau der Ersatzpfeifen für die dortige Orgel beträgt

450 Mark. 1 Mark = 10/42 Dollar U.S.A.

Nicht einbegriffen sind in den Preis:

Transporte zwischen Bahnhof u. Kirche u. Gestellung eines Kalkanten bei Einstimmung.

Einer Zahlung des 1/5 sehe gern entgegen.

Die Sendung erfolgt direkt an Ew. Hochw. u. bitte ich bei Eintreffen für sorgfältige Ueberführung zur Kirche Sorge tragen zu wollen. Zugleich bitte ich, mich dann in Kenntnis setzen zu wollen.

Mit Hochachtung