

21.10.49

Sr. Hochw.

Herrn Pfarrer Klammer

Arfeld.

Sehr geehrter Herr Pfarrer !

Im Laufe dieser Woche habe ich die Ventusanlage dort noch einmal überprüft u. habe es sehr bedauert, Sie persönlich nicht anzutreffen,

Die Windleistung des Ventus geht in Ordnung, wenn beim Spiel Störungen in Erscheinung treten, so ist es einesteil auf die verhältnismäßig große Entfernung von Zwischengebläse u. Orgel, das andere mal auf den großen Windverlust der defekten Windladen zurückzuführen.

Eine Behebung der Mängel ist leicht möglich u. zwar durch Einschalten eines Regulator (kleines Gebläse), welches unter Benutzung des außer Betrieb gesetzten dritten Kastenbalges hergerichtet werden könnte.

Die Kosten hierfür würde ich billigst mit DMXXV berechnen, unter der Voraussetzung, daß mir keine Aufenthaltskosten entstehen würden.

Des weiteren wäre zu sagen, daß die Orgel in dem Zustand betr. der beschädigten Windladen von vornherein nicht für konzertantes Spiel in Frage kamt, erlaube mir da auch auf mein Schreiben (dsbz) hinzuweisen.

Bei der Berleburger Orgel liegt wahrscheinlich wie früher das normale große Magaxingebälse neben der Orgel, da sind beregte Störungen nicht zu befürchten.

Einer gefälligen Rückäußerung sehe ich gern entgegen u. zeichne mit Hochachtung

NB. Die Ergänzung mit dem Regulator würde sich mit dem derzeitigen Gutachten decken, bei welchem allerdings die Maschine mit Balg in den Turm aufgestellt werden sollte, welches von mir abgelehnt wurde.

D.O.