

19/18

Betr: Kostenvoranschlag
v. 12.3.52 für Böhne.

Die Orgel steht noch in Chorton, demgemäß einen Ganston über normal. Ein Umbau auf Kammerton erforderte ein Fortrücken aller Pfeifenreihen nach oben, die fehlenden tiefen C u. Cis müßten dann zugesetzt werden. Bei kleineren alten Werken wurde durch Umhängen der Traktur die tiefe Stimmung erreicht, die beiden Tasten C u. Cis bleiben aber dann stumm.

In vorliegendem Falle wäre für das Manual durch Umhängen die gewünschte Tonhöhe möglich, für das Pedal ist dieses aber nicht durchführbar, weil die Traktur in direkter Zugrichtung ohne Zwischenglieder fächerartig angeordnet ist. Es bliebe da für die beiden Pedalregister das Fortrücken übrig. Die beiden Noten C u. Cis fehlen natürlich. Sollte für das Pedal dieses als fühlbarer Mangel empfunden werden, könnten die 4 Pfeifen ja später zugesetzt werden, die Traktur ist dsbs. komplett. Das Pedalkoppel bedarf einer Anpassung der bestehbleibenden Pedaltraktur an die veränderte Teilung des Manuals durch Wellenbrett als Zwischenglied.

Vorstehd beschriebene Arbeiten einschl. Material würden einen Zusatz v. DM 170 erfordern.

Soll die alte Manualklavatur behalten bleiben, würde eine Instandsetzung derselben mit 25 DM zu berechnen sein. (Bei der alten Konstruktion derselben ist das ruhige Arbeiten einer Neuen nicht zu erreichen.)

Eine Nichtlieferung der angebotenen neuen Klaviatur einschl. Nebelieferungen ergäbe einen Abstrich von DM 90.

Die Gesamtkosten betragen demgem. 582 DM

Es ist mir da ein Irrtum unterlaufen, indem ich Umhängen der Manualtraktur u. Klaviaturinstandsetzung zusammen mit DM 45 zuviel nochmals einsetzte. Der Endpreis beträgt demzufolge
nur

DM 587 --

D.O.