

(52/96)

ix

Betr: Ersatzpfeifen.

die Kirche zu E l l e r s h a u s e n Kr. Frankenbg.

- | | | | |
|-----------------|--|----|--------|
| 1. Principal 4' | Nach Maassgabe der Ausbauskizze, mit aufgeworf. Labien aus Zinn. Seitenbärte, Fussmünd. Kerne & Stimmschl. aus Zinn. Mit Alum. Bronze überzog. | 13 | 109,26 |
| 2. Principal 3' | Wie oben. Zwischenfelder gepresste Labien. Fix u fertig eingebaut u intoniert nach beiliegenden allgem. Bedingung. | 23 | 172,70 |

Mk: 281,96

Abgerund. Mark: 280.--

24.4.19. M. 395-

Geismar

str:Ersatzpfeifen.

die Kirche zu G e i s m a r Kr. Frankenberg H-N

~~Principal 3' Nach Massgabe der Ausbau
 bauskizze, mit aufgeworf.
 Labien aus Zinn. Seiten-
 bärte, Fussmünd. Kerne u
 Stimmschlitzze aus Zinn.
 Kl.Felder, Lab. gepresst.
 Mit Alum.Bronceüberzug.
 Fertig eingebaut & int.
 nach beiliegenden allgemein.
 Bedingungen.~~

1. Principal 3' Nach Massgabe der Aus-
 bauskizze, mit aufgeworf.
 Labien, Kl.Felder gepress-
 te Lab. Seitenbärte,
 Fussmünd. Kerne u Stimm-
 schlitzze aus Zinn. Mit
 Alum.Bronce überzogen. 41 448,30

2. " " Innenpfeifen: $\bar{f}s - \bar{c}$ 7 12,25

Fertig eingepasst und
 intoniert nach beilieg.
 allgem. Bedingungen.

461.05

Ordnung Nr 460. -

Handwritten:
 Nr 645
 24.4.19