

K o s t e n a n s c h l a g

über Instandsetzung der Orgel in der reformierten Kirche zu

Frankenberg / Eder.

Die Orgel ist durch herabgefallenen Kalk u. Lehmputz derart verschmutzt, dass dieselbe nur noch behelfsweise benutzt werden kann, in absehbarer Zeit wohl gänzlich versagen wird. Eine Reinigung ist dringend geboten.

Die Kosten belaufen sich für:

Abtragen, Reinigen der Orgelteile u. Pfeifen, Aufbau, Intonation u. Stimmung inkl. Instandsetzung von Gebläse, Windleitungen u. Mechanik auf

200 Goldmark

zahlbar nach Fertigstellung u. Uebernahme Seitens der Gemeinde.

Ersatzpfeifen aus Zink mit Aluminiumbronze überzogen in prima Ausführung in der erforderlichen Anordnung mit Stimmschlitzern versehen 25 Töne Prinzipal 8' Seiten u. Mittelfeld mit aufgeworfenen Labien, d. Zwischenfelder stumm, gepresste Labien, 26 Stück.

Fertig eingebaut, intoniert u. gestimmt

520 Goldmark.

(1 Goldmark = 1,01 42 Dollar U.S.A. Berliner Mittelkurs.)

Zahlbar 1/3 bei Auftragserteilung, Rest nach Fertigstellung u. Uebernahme Seitens der Gemeinde.

Oben angeführte Preise haben Gültigkeit bei alsbaldiger Bestellung später erfolgender Auftrag bedarf besonderer Bestätigung meinerseits
