

Betr: Frankenberg (luth. Kirche) 16.1.26

- 1. Prospektpfeifen nach Maassgabe der Ausbauskizze angefertigt, aus präpariertem Zink mit Aluminiumbronce sauber überzogen in la Qualität hergestellt. Klingende Pfeifen erhalten Stimmschlitze, aufgeworfene Labien, Kerne u. Fussmündungen aus Zinnlegierung eingesetzt. Kunstgerecht eingebaut, intoniert u. eingestimmt.
- 2. Ersatz für Prästant 8 - 18 Töne u. Prinzipal 4 = 12 Töne aus Zink, den vorhandenen alten Pfeifen genau in Mensur u. Intonation angepasst.
- 3. Ersatz fehlender kleinerer Pfeifen. Grössere Töne aus Zink, kleine u. kleinste Pfeifen aus Zinnlegierung; wie unter 2.
- 4. Eine Doppelklaviatur für die Manuale a 54 Tasten mit Galalith und Ebenholzhalbtönen belegt mit dazugehöriger Manualkoppel in solieder, technisch richtiger Konstruktion.  
Eine Pedalklaviatur aus Fichten u. Kiefernholz mit Hartholzbelag, Federung durch Stahllamellen, ausgetuchter Vorderführung u. mit gutem Filz gepolstert.
- 5. Wellrahmen für beide Manuale aus Kiefernholz. Wellen aus Eisen, Armchen u. Wellenhalter aus Messing. Dazugehörige Winkelscheiden mit Messingwinkelversehen, welche einzeln in Kapseln gelagert sind. Die Achsen laufen in ausgetuchten Löchern. Abstrakten müssen neu angehängt werden, soweit die alten nicht ausreichen durchbneue ergänzt.
- 6. Kreuzrahmen hinter der Pedalklaviatur mit stehenden Holzwellen zum des Abstraktenzuges nach links u. rechts. Winkelscheide u. Abstrakten wie unter 5.
- 7. Reinigung. Das Pfeifwerk wird abgetragen u. gereinigt. Schadhafte Pfeifen ausgebessert ( fehlende u. zu defekte s.3 ). Windladen gereinigt, Schleifen nachgesehen u. in Ordnung gebracht. Nach dem Wiedereinbau Ansprache berichtet u. gestimmt.
- 8. Ausbessern der Windkästen u. Kanäle. Die Beledierungen werden nachgesehen, wo nötig, erneuert. Undichte Stellen werden verleimt.
- 9. Elektroventilator "Ventus" gekuppelt mit einem Drehstrommotor 1 PS für 380 Volt Spannung, liefert ca 21 cbm wind bei 1400 Umdr. min. 50 Per. sekundl. orgeltechnisch fertig angeschlossen, ohne elektr. Installation u. etwaig sich ergebende Nebenarbeiten wie Verschlag etc.
- 10. Posaune 16. Die Untersätze neu, Köpfe aus Hartblei, Kehlen Messing, Zungen Federhart gehämmert u. geschliffen, Krücken aus Phosphorbronce, Stiefel Holz, Die alten Zinkbecher den neuen Unterteilen angepasst.
- 11. Trompete u. Oboe 8. Becher Zink u. Zinnlegierung, Stiefel Zink sonst wie unter 10.

Kostenaufstellung umseitig.

2974  
445  
250  
350 320  
780 Zw  
145  
750 Zw  
150  
484  
6720  
250  
385  
965  
471  
250  
721  
6100  
6472  
189  
250  
1049  
61