

**K o s t e n a n s c h l a g**  
über Reparatur u. Erneuerung schadhafter Pfeifen der Orgel zu  
**G o d e l s h e i n .**

Die Orgel wird durch ihre ungünstige Stellung von Feuchtigkeit stark in Mitleidenschaft gezogen. Die kleineren Holzpfeifen, besonders diejenigen des Obermanuals sind infolgedessen total defekt geworden. Da dieselben schon mehrfach aus gleichen Anlass repariert wurden, ist eine erneute Vornahme derartigen Arbeiten nicht gut möglich. Eine auf die Dauer einwandfreie Lösung bietet nur Auswechslung gegen Metallsinnpfeifen. Aus diesem Gesichtspunkt heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Erneuerung von:  
Traverse 8' ab c' 30 Noten von c'' an doppelte Länge, überbasend.  
Zartflöte 4' ab c' 30 Noten als Rohrflöte

Defekte Holzpfeifen im Hauptmanual können repariert werden, weil die Platzierung günstiger ist u. die Pfeifen wegen ihrer größeren Abmessungen nicht so empfindlich sind.

Die vorliegenden Arbeiten u. Lieferung erfordern einen Kostenaufwand  
von RM 300

Bei der Einstimmung hätte außerdem die Gemeinde einen Kalkanten zu stellen. Ebenso gehen Transporte zwischen Kirche u. Werkstatt zu Lasten der Gemeinde.