

Kostenvoranschlag

über Instandsetzung und Reinigung der Orgel in der
kath. Pfarrkirche zu H e s b o r n.

Die Orgel hat 18 klingende Register und ist augenblicklich in sehr schlechtem Zustande, sie bedarf dringend einen gründlichen Ueberholung.

Nach eingehender Untersuchung wurde festgestellt, daß der Befall von Holzwurm sehr stark aufgetreten ist, Teile der Mechanik und auch die Manualklavaturen werden in absehbarer Zeit gänzlich ausfallen, wenn nicht eine Sanierung bzw. Reparatur zu defekter Teile erfolgt. Es ist auffallend, daß auch dort infolge abnormer klimatischer Einflüsse durch Schrumpf Schäden entstanden sind, welche abgestellt werden müssen.

Die Manualklavaturen würde man zweckmäßig erneuern, da die bestehende Anordnung aber den heutigen spieltechnischen Anforderungen nicht mehr entsprechen, müßten auch die Manualtrakturen neu werden, welches erhebliche Kosten erfordern wird. (ca. 7-800). Eine Reparatur der alten Klaviaturen, wie erneuern der wurmbefallenen Teile, auswechseln abgegriffener Belag und neuer Fils, müßte hier in der Werkstatt erfolgen.

Aus vorstehenden ergeben sich folgende Arbeiten:
Ausräumen der Orgel, reinigen und Reparatur der Windladen, der ges. Mechanik, des Balges und der Windleitungen, erneuern der vom Holzwurm zerstörter Teile.

Reinigung und Instandsetzung des gesamten Pfeifwerks, Reparatur kleiner Schäden.

Behandlung des ganzen Werkes mit einem erprobten Wurmbe-kämpfungsmittel.

Instandsetzung der Manualklavaturen in meiner Werkstatt.

Nach erfolgten Vorarbeiten Wiedereinbau des Pfeifwerks, Intonation un Stimmung desselben.

Die Kosten vorstehender Arbeiten betragen: DM. 780.--

In vorstehenden Preise sind Aufenthaltskosten nicht enthalten und würden nachträglich in Rechnung zu stellen sein, wenn nicht anderweitig anderes vereinbart wird.

Weiter sind vorübergehend bei Bedarf Hilfskräfte zum tragen und heben zu stellen.