

11. 7.

32

Titl:

P r e u ß i s c h e s H o c h b a u a m t

A r o l s e n .

Betr: Kirche in Höringhausen, zum Schr. 1282 vom 8. Juli.

-----

Eine Verringerung der Orgeltiefe ist nicht gut durchführbar, da doch schon einige Teile übereinandergeschoben wurden um Tiefe zu sparen.

Eine Lösung wäre evtl. die, daß man das Mittelfeld im Obergehäuse noch etwas niedriger nähme, sodaß die angenommene Höhe von 3,90m geringer würde.

Es sind in diesem Falle Kröpfungen der betr. Prospekt Pfeifen erforderlich, welche man im Allgem. zu vermeiden sucht. Diese Kröpfungen sind neu zu beschaffen, weil die vorhandenen Pfeifen dieses so ohne weiteres nicht zulassen.

Um Differenzen zu vermeiden, bitte ich gegebenen Falls dieserhalb Herrn Pfarrer Ulrich zu verständigen, weil die neuen Kröpfungen besonders vergütet werden müssen. Das Objekt ist nicht hoch.

Auch wäre mir lieb, wenn ich vor Abbau der Orgel eine kl. Maßskizze des veränderten Orgelprospekts haben könnte, damit die nötigen Vorbereitungen kontrolliert u. getroffen werden können.

Mit Hochachtung