303 6. 21

Kostenanschlag

über Instandsetzung der Orgel zu Külte, unter Zugrundelegung eines Anschlages vom 21. 4. 21.

Pos. a. bleibt bestehen.

201 101

Pos. b. desgl.
Pos. c. fällt aus.Das Gebläse wird mit durchgesehen, grobe Windver= luste gebessert. Im übrigen verweise auf unter c gesagtes.

Pos. d. bleibt bestehen.
Pos. c. erfährt in sofern eine Aenderung, dass die beiden PFeifen für Gambe 8. mitgeliefert werden, weil die alte Anordnung dies erfordert.

Preis vorstehend angeführter Arbeiten beträgt 12950 Mark.