

(65/118)

15. 4. 39

K o s t e n a n s c h l a g
über Reinigung u. Wurmbehandlung der Orgel in der Nicolaikirche
zu K o r b a c h .

Zunächst einen Überblick über die vorzunehmenden Arbeiten u. Maßnahmen: Wie bekannt ist das Werk durch den Holzwurm gefährdet. Um dem Übel beizukommen muß dasselbe zerlegt werden, u. zw. ist der Abbau in dem Umfange durchzuführen, wie es der Grad des Befalles erfordert. Da ohne weiteres nicht festzustellen ist, wie weit der Wurm fortgeschritten ist, gebe in Nachstehendem nur Preis einer Ausreinigung der Orgel an, wie solche normaler Weise alle 20-25 Jahre vorgenommen werden sollte. Da hierbei das Pfeifwerk abgetragen wird u. alle Teile eingesehen werden können, kann dann entsprechend eingegriffen werden. Eine Berechnung hierfür müßte ich nachträglich stellen. Zur Anwendung kommt das bewährte Xylamon LX natur, mit welchem alle offenen Holzteile, auch Fußboden in der Orgel ergiebig behandelt wird.

Ausreinigung: Abtragen des Pfeifwerks, Reinigen desselben, desgl. Windladen, Gebläse u. s. w. Genaue Durchsicht aller Teile u. Besserung von Schäden, Ausrichtung der Windlade Manual II betr. Bodensenkung. Wiederaufbau der Pfeifen, Neuintonation u. Stimmung.

Die Kosten vorstehend beschr. Ausreinigung betragen

RM 260 --

Ein aus der Praxis herausgestellter Richtpreis für eine Vollsanierung (Wurm) wird mit dem 2 1/2 fachen einer Reinigung einschl. dieser angegeben. Augenscheinlich würden diese Kosten nicht erforderlich sein.