

## Klappenaufschlag

über Präsentation der Einpaarigkeit in Klappenaufschlag  
von Ed. Vogt. Corbach.

## Manuel

Das Orgel hat folgende Register

- 1 Principal 4<sup>c</sup> im Prospekt sind 14 Löt Zinn.
- 2 Principal 8 12 Löt aus Holz 42 Löt aus Zinn
- 3 Viol<sup>de</sup> Gambe 8 12 Löt aus Holz 42 Löt aus Zinn
- 4 Hohlflöte 8<sup>c</sup> aus Holz.
- 5 Gedackt 4<sup>c</sup> 25 Löt aus Holz 29 Löt aus Zinn
- ~~6 Flöte 4 12 Löt aus Holz 12 Löt aus Zinn. fehlt~~
- 7 Octave 2<sup>c</sup> 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Löt aus Zinn
- 8 Cornett 3 Fuß 162 Löt aus Zinn. Bass Discant

## Pedal

- 9 Subbass 16<sup>c</sup> aus Holz. gedackt
- 10 Octavbass 8<sup>c</sup> aus Holz. offen.
- 11 Pedal cappel.

- a Manuel wird durch ein einziges Knöpfchen
- b Pedal wird durch ein Knöpfchen bedient. Die Orgel  
gelitten in einem Knöpfchen von der Klapp  
spielt aus den Einpaarigkeit von jedem einflügel Klappung  
geöffnete Jahre im Klappenaufschlag, wird durch  
die Holzstücke durch die Einpaarigkeit in der Basswindlade  
geöffnet in Jahre aus Holz Klappung in Leder geöffnen  
spielen wird durch einen Knopf für einflügel Jahre  
der Klappung über dem Knopf geöffnen.

Reinigung der 10 Razine Pfeifen . . . 5 Mark — 50 M  
 Reinigung der Kammalwindlade — 3 Mark — 5 —  
 Reparatur der Basswindlade — 30 Mark — 30 —  
 Die Windlade muß gebohrt in abgefaßt werden  
 etwofen befragen if fallt.

83 M  
 85 M

Die Kammalrinne Einweisungstrutz Maffensafte.

Kinnunung 4 M  
 Rükte 3

Ich habe vor einigen Wochen die Einweisungstrutz  
 erbeten und gefundene habe daß die selbe durch  
 unrichtig sein nicht in fehr daß sich die Orgel nicht  
 gezeichnet. Da diese die Pfeifen von großer  
 ist, ist möglich ~~früher~~ ~~daß~~ ~~die~~ ~~selbe~~ ~~trüger~~  
 bitten die Orgel vor sich zu reinigen zu lassen.

Außerdem habe ich mich zu bemerken daß die Basswindlade  
 in ganz unbrauchbare Zustand ist. Die Mäufel haben  
 an der unrichtigen Stelle das Leder spritzt und  
 die Pfeifenklappe genau so daß die selbe größtentheils  
 nicht mehr drückt. Ich habe die unrichtigen  
 bei der Reinigung einmal 4 & 8 Rükte Mäufel  
 erprobt und gefunden. Die Windlade muß  
 gebohrt werden in einem Markfaß gründlich  
 mit gebohrt in einem Mäufel in ganz neuen  
 spritzt neuen Leder gefaltene. Wenn die Basswindlade  
 innerhalb 14 Tagen für fehr kann so kann ich  
 die Mäufel der Windlade ebenfalls fallen in die  
 Arbeit bei geliebten Stellen fort zu stellen.

Für die gefälligen Rückantwort ergehen

Zeichnen  
 Zusicherung

Edl. Yagt.  
 Orgel

20

Zusammenfassung der Pfänder!

Bei der diesjährigen Ankaufsumme zu Wozgau haben wir gesehen  
 daß die Ankaufsumme unbedingt eine gründliche Klärung über  
 gegeben werden muß. 1. Daß das Grundstück 1890 ist das Grundstück  
 in die Höhe eingetragene & bis heute steht unter der  
 Aufsicht des Hofes, die meisten Häuser im Wozgau sind  
 verkauft der Ankaufsumme, der Ankauf liegt darin  
 das Grundstück Wozgau mit Grundbesitz übertragen  
 & darüber in Grundstück Wozgau ankauf ist  
 die Klärung für den Ankauf mit Grundbesitz übertragen.

2. Außerdem ist die Ankaufsumme immer so viel Ankauf in Wozgau  
 daß man fast nicht mehr Wozgau kann.

Es wäre sehr die Ankaufsumme mit Wozgau die Ankaufsumme  
 nicht bald abzustellen als Ankaufsumme der Wozgau nicht  
 viel größere Ankaufsumme Wozgau zu Hilfe gelangen.

Kleinpalpeten 40 Mark	—————	40 M
Ankaufsumme nach Wozgau	—————	25 —
Abgabe & Ankaufsumme & Wozgau		50
		<hr/> 115 M

Zugversuche von Herrn. Carl Waffner

Oben überaus in Form gemessener Zapfen aufgelegt über  
Kinnigung in klarem Holz aus der Wurde Form Zierde abge  
die Kinnigung <sup>ist</sup> in der Regel bei vielen Anlagen als überflüssig  
angesehen, ist aber ein großer Fehler, denn, alles was man  
in dieser Art anbringt, ist sehr als sehr unzulässig.

Oben überaus in Form gemessener Zapfen aufgelegt  
über Kinnigung in Wurde Form Holz.

Es ist ein großer Fehler das man Anlagen die manigfaltig  
alle 20 Jahre aus Wurde gemessene werden sollen ca 40  
Jahre lang in der Wurde stehen läßt. Denn dieser Versuch  
aufzuheben ist sehr ein sehr schlechter Versuch.

Derselbe Fehler ist auch in der Regel zu machen  
die Regel steht aus lauter Wurde, deshalb ist im Jahre 1847=48  
gebaut. In der Regel steht ein Stück in Sesquialter  
ein Maßstab davon ist überflüssig dafür würde  
recht gut ein guter Maßstab als Substanz  
angesehen werden, das Leber Buche in der Regel  
Krause Leigiv sehr sehr lang das man gemessen  
Krause nicht einen Zapfen aufgelegt mit Holz  
Krause ist die Regel aus dem Holz aus dem  
Krause immer jungen bleiben, die ganze Krause  
nicht unbedingt aufzuheben werden.

Da die Krause in manchen Jahren so sehr durch Krause  
gelitten ist, man ist nicht abzuheben die Krause  
man es mit der Krause steht. Die Regel gemessene dieser  
Krause zu Grunde man die Krause nicht als  
abzuheben wird. Die Krause man nicht gemessene  
Krause gemessene Krause man nicht.

Zum Jahre 1847=48 man gemessene Krause man nicht.

Herr  
Krause  
Carl Waffner