

26. 5. 52

K o s t e n a n s c h l a g
über Arbeiten an der Orgel zu Neukirchen.

Die Orgel zeigt Spuren von Wurmfraß in den Pedalregistern. Das Register Kornett (gemischte Stimme, aus mehreren Pfeifenreihen bestehend) ist durch Fortnehmen einiger Pfeifenreihen jetzt nur als Oktave 2' verwendbar. Die durch das Entfernen der fehlenden Pfeifen offenen gewordenen Windladenlöcher sind mit Papier zugeklebt. Da eine ordnungsgemäße Intonation unterblieb, ist das Register in dem bestehenden Zustande nicht zu gebrauchen. Die Pfeifen sind nebenbei durch unsachgemäße Behandlung stark beschädigt, Reparatur in der Werkstatt.

Die vorzunehmenden Arbeiten ergeben sich wie folgt:
Ausbau des befallenen Orgelteils, Entstauben desselben, Behandlung mit einem erprobten Wurmmittel. Die übrigen Orgelteile vorbeugend Wurmbehandelt, soweit der nur teilweise Ausbau ermöglicht.
Reparatur oben angeführten Metallpfeifen in der Werkstatt.
Instandsetzung der Klaviaturen, Überprüfung von Gebläse, Windladen, Windleitungen u. Trakturen.
Intonation u. Stimmung. (Die Klangstärke der Pedalregister wird weitgehendst zurückgenommen.)

Die Kosten betragen DM 189 --

Während Intonation u. Stimmung ist ein zuverlässiger Kalkant frei zu stellen.

K o s t e n a n s c h l a g

Die Orgel hat 9 Register auf 1 Manual u. Pedal verteilt.

30. 2. 55