

3.12.. 20.

Kostenanschlag

über Instandsetzung Der Orgel in der Kische zu O e l s h a u s e n

a. Ersatzpfeifen.

Prinzipal 4' für den Prospekt nebst dazu gehörigen stummen Pfeifen aus Zink mit Aluminium überzogen. Aufgeworfene Labien, Stimmrollen, Kerne u. Seitenbörte aus Zinnlegierung eingesetzt. Fertig eingebaut u. intoniert.

1550 --

b. Reinigen der Orgel. Abtragen aller Pfeifen, Reinigen, regulieren aller sämtlicher Orgelteile, Aufbau, Intonation u. Stimmung.

400 --

Werden beide Arbeiten zusammen ausgeführt, so ermässigt sich die Gesamtsumme auf 1850 Mark u. gilt dieser Preis für sofortige Auftragserteilung, für spätere Bestellung freibleibend.

Die beiderseitigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus angehängten allgemeinen Bedingungen.
