

109/77

5. 6. 52

K o s t e n a n s c h l a g
über Orgelarbeiten in der Kirche zu Sachsenhausen.

Wie schon gemeldet hatte ich das Auftreten von Wurmbefall festgestellt, u. sw. bei den Pedalregistern. Um ein Weiterumsichgreifen zu unterbinden, wären nachstehende Arbeiten erforderlich: Ausräumen des Pedalteils der Orgel, Reinigen u. Entstauben des betr. Pfeifwerks, Reparatur oder gegeb. Falls Erneuerung stark beschädigter Teile. Intensivste Behandlung mit einem bewährten Wurmmittel. Überprüfung der Pedalwindladen (aus Weichholz gefertigt) ebenso behandelt. Im Anschluß werden alle Holzteile vorbeugend mit dem Mittel behandelt, soweit der Teilausbau dieses gestattet. Das Holzpfeifwerk der Manuale auf Befall untersucht. Die Kosten Vorstehendes betragen DM 135 --

=====
Der Preis oben angeführten Arbeiten versteht sich so, wenn dieselben mit der vertragsmäßigen Stimmung zusammen ausgeführt werden.