

(20/64)

12. 8. 42

K o s t e n v o r a n s c h l a g
über Reinigung u. Instandsetzung der Orgel in der kath. Pfarrkirche
zu V o l k m a r s e n.

Die vorerwähnten Arbeiten der arg verschmutzten Orgel erstrecken sich, soweit es ein Einblick gestattet, auf:

- a. Reinigung u. Instandsetzung in sachgemäßer Durchführung.
- b. Erneuerung der Pedalklavatur.
- c. Einbau einer Drosselklappe i. die Zuleitung von der Maschine zur Orgel zw. Herabminderung des störenden Geräusches.

Die Kosten für

Pos. a betragen nach Überschlag	RM 640 --
Pos. b "	62 --
Pos. c "	25 --

Sa RM	727 --

Die Preise verstehen sich:

Einschließlich Transporte Bahnhof dort, Arbeiten an Ort u. Stelle
Ausschließlich An- u. Abfuhr von der Empfangsstation.

Hilfeleistung nach Bedarf zum Tragen des abzuräumenden Pfeifwerks u. etwaiger anderer Orgelteile.

Etwasarbeiten von Bauhandwerkern, welche sich als erforderlich erweisen.