

26.1. 20

K o s t e n a n s c h l a g .

über Reparatur u. Instandsetzung der Orgel in der Kirche zu
Weidenhausen (Kreis Wittgenstein.)

Die Reparatur umfasst folgende Positionen:

1. Prinzipal 4'. Ersatz für die abgegebenen Frontpfeifen aus Zink aluminiumbronziert mit aufgew. Labien u. Seitenbärten. Labien, eingesetzte Stimmschlitz, Kerne u. Fußspitzen aus Zinnleg. nach Massgabe der Ausbauskizze. Fortsetzung Innenpfeifen aus 40% Zinn.
2. Lieblich Gedackt 8' von $c_1 = f_5 = 50$ Töne aus 25% Zinn mit Metaldeckel als Ersatz für defekte Holzpfeifen.
3. Reparatur sämtlicher Holzpfeifen.
4. Reparatur der Windladen, Sicherung derselben gegen Durchbiegen. Auswechslung der Ventilmembranen durch neue aus Simili Caeurea Leder.
5. Reparatur des Spieltisches.
6. Neuanlage eines Magazingebläses ohne Falten mit vernähten Zwickeln, durch Handhebel u. 2 Keilschöpfer zu bedienen, aus guten Bohlen u. Brettern hergestellt. Belederung aus prima Schafleder.

Der Preis beträgt insgesamt Mark 4160 laut beigeschlossenen Vertrag, inkl. Abbruch u. Aufstellung samt Intonation u. Stimmung an Ort u. Stelle