

K o s t e n a n s c h l a g
über Arbeiten an der Orgel zu W r e x e n /Waldeck.

A. Reinigung des Werkes, als, Abräumen des Pfeifwerks, Reinigen u. Instandsetzen desselben, Reinigung der Windladen, Ausbessern von Schäden an Gebläse, Kanälen u. Windkästen. Überprüfung von Spieltraktur u. Registratur. Aufbau der Pfeifen, Intonation u. Stimmung derselben. Bei der Gelegenheit wird, wie gewünscht, die zu hohe Stimmung auf normale Tonhöhe durch Umhängung der Mechanik gebracht. Die beiden tiefen Töne im Manual sowohl, als auch im Pedal fallen da aus.

Die Kosten hierfür betragen RM 260,--

B. Soll zugleich für Manual u. Pedal je eine neue Klaviatur eingebaut werden, so erfordert dieses besonders

RM 112,--

Die Ausführung für das Manual: Tasten weiße Untertasten, schwarze Halbtöne. Belag Kunsthorn. Die Klaviaturbacken Eiche, mattiert. Das Stellschraubenwerk neu.

Pedalklaviatur in Teilung des alten. Rahmen u. Belag Hartholz mit Tastenführung, guter Federung u. do. Positionierung versehen.

Vorstehende Preise verstehen sich für Arbeiten an Ort u. Stelle Anlieferungen frei Bahnhof dort. Transporte zwischen Bahnhof u. Kirche besorgt die Gemeinde. Bei Intonation u. ~~KK~~ Stimmung stellt dieselbe ebenfalls einen Balgtreter.

=====

Betr. Gebläsemaschine.

Für eine dem Werke entsprechende Gebläsemaschine kämen 2 Ausführungen in Frage. Sollte dieselbe unten neben der Orgel untergebracht werden, so müßte eine solche mit 1400 Umdr. min. gewählt werden. auf dem Kirchboden könnte eine mit 2800 Umdr. Verwendung finden.

Die Gewähr beträgt für die erste 18 Monat ab Werk, für die zweite 6 Monate.

Die Preise betragen für Drehstrom für I 390, für II 285 RM u. sw. orgelseitig betriebsfertig aufgestellt, jedoch ohne elektr. Installation u. evt. Handwerkerarbeiten, als Verschlag etc.

Würde eine dieser Motoren in Auftrag gegeben u. kollektiv mit oben stehenden Arbeiten ausgeführt werden, so ermäßigte sich der Preis von I oder II jeweils um 10%.

Die billigeren Maschinen haben sich gut bewährt, es besteht also keine Gefahr betr. der kürzeren Garantie.

=====

In oben stehenden Preisen sind Teilbehandlungen oder Sanierungen von Wurmbefall nicht enthalten.