

31. 8. 49

Sr. Hochw.

Herrn Pfarrer Bredenbreuker

Freienhagen.

Betr. Orgel zu Dehringhausen.

Eine Überprüfung des Werkes ergab, daß der Hauptfehler in dem mehr als mangelhaften Gebläse zu suchen ist, anderseits wären außerdem noch die Register Prinzipal 4' u. Gedacht 8' zu erneuern. Die Klaviatur für das Manual mit weißen Unter- u. schwarzen Ober-tasten neu. Die Klaviatur des Pedals ist ein Unikum, die Tastenlänge ist viel zu kurz, wohl deshalb, um die Passage vor der Orgel zu ermöglichen. Zweckmäßig wäre auch eine Erneuerung, diese bedingt jedoch, daß die Orgel zurückgesetzt würde, welches durch die Entfernung der alten Bälge hinter der Orgel durchaus möglich ist, da ein neues Magasingebläse an der Seite der Orgel wegen größeren Ausmaßes untergebracht werden muß. Es würde außerdem vor der Orgel noch Raum für einen kleinen Sängerkhor gewonnen werden. Es ergeben sich aus Vorstehendem Lieferungen u. Arbeiten wie folgt: Vorauszuschicken ist, daß der Registerfundus bestehen bleibt.

Neulieferungen:

Prinzipal 4' teils im Prospekt stehend.

Gedacht 8'

Ein Magasingebläse zum Treten eingerichtet.

Neue Klaviaturen für Manual u. Pedal.

Andere Arbeiten:

Reparatur des übrigen Pfeifwerks, nach Erfordernis in der Werkstatt.

Reparaturen u. Instandsetzung der Windladen, Trakturen

Reinigung u. Instandsetzung aller Teile.

Aufbau einschl. Zurückversetzen der Orgel, Intonation

u. Stimmung.

Die Kosten würden DM 2400 betragen unter der Voraussetzung, daß mir keine Nebenkosten entstehen. (Aufenthalt, Frachten oder dergl.)

Ich möchte nicht unterlassen, daß die Orgel, wie vorstehend hergerichtet, als vollwertiges Instrument zu betrachten ist, u. daß die aufzubewahrenden Mittel auf keinen Fall zwecklos angewendet würden. Bei einigermaßen Pflege kann die Orgel noch Generationen hindurch ihren Dienst tun.

Hochachtend /