

29. 6. 34

**K o s t e n a n s c h l a g**

über Liegerung u. Einbau von Prospekt Pfeifen für die Orgel zu  
L ö h l b a c h .

Die fehlenden Prospekt Pfeifen umfassen das gesamte Register Prinzipal 4. Außerdem noch zwei kleine Zwischenfelder, welche aus stummen Pfeifen gebildet werden.

Der Ersatz, aus präpariertem Zink, mit aluminiumbronze sauber überzogen, Stimmschlitz, aufgeworfene Labien, Kerne u. Fußmündungen aus Zinnlegierung. Desgleichen die kleineren Pfeifen.

Nach erforderlicher Mensur angefertigt, eingebaut u. gestimmt

RM 195,00

Die Anlieferung würde frei nächster Bahnstation erfolgen, Transport zur Kirche u. leere Emballage zurück zur Bahn hätte die Gemeinde zu besorgen. Außerdem ist während der Einstimmung ein Kalkant frei zu stellen.